

# Un errore enorme sottovalutare la qualità del palo

Una rete inadeguata può sempre essere facilmente sostituita - Un paletto, no! Non è difficile immaginare quali sono i problemi che l'acquirente può e ha il diritto di chiedere quando si arrugginisce o non supportano la rete a causa di uno spessore del tutto insufficiente.

**Spessore insufficiente**

*il costo è più elevato di quello che vale*

**Plastificazione**  
che non rispetta la normativa **REACH** (tossico)

Made in ?...?

**Acciaio non certificato**  
(interdetto in Europa)

**Spessore garantito con peso superiore al 15%**

*il costo è sicuramente inferiore a quello che vale*

**Plastificazione**  
poliestere puro 100% senza **TGIC** e secondo la normativa **REACH**

**Fosfatazione**

**Sabbiatura**


**Acciaio certificato** (obbligatorio)

Made in Italy

Acquista "Made in Italy"


## La nostra plastificazione ...

Un nuovo processo elettrostatico permette di depositare sulle facce del paletto la stessa quantità di poliestere. Abbiamo protetto i punti più vulnerabili dalla ruggine.



## ... e la zincatura a caldo

Recentemente abbiamo migliorato significativamente l'aspetto dei nostri pali zincati. Grazie alla sabbiatura prima del decapaggio, abbiamo ottenuto, oltre alla maggiore durata, ottime finiture.



**Ferro Bulloni Italia SpA**

Via Calvenzana Inferiore, 1 - 23849 ROGENO (LC)  
Tel. 031 - 865212 - Fax. 031 - 865749

[www.ferrobulloni.it](http://www.ferrobulloni.it) Email [info@ferrobulloni.it](mailto:info@ferrobulloni.it)

