


# Un errore enorme sottovalutare la qualità del palo

Una rete inadeguata può sempre essere facilmente sostituita - Un paletto, no! Non è difficile immaginare quali sono i problemi che l'acquirente può e ha il diritto di chiedere quando si arrugginisce o non supportano la rete a causa di uno spessore del tutto insufficiente.

Spessore insufficiente




Zincatura gr/m<sup>2</sup> ...?

Made in ????

**Costa comunque di più di quello che vale.**

Spessore garantito



Zincatura a caldo > gr/m<sup>2</sup> 500



Made in Italy

Acciaio certificato  (obbligatorio)



**Costa sicuramente meno di quello che vale.**

Acquista "Made in Italy"



**Ferro Bulloni Italia SpA**

Via Calvenzana Inferiore, 1 - 23849 ROGENO (LC)  
Tel. 031 - 865212 - Fax. 031 - 865749

[www.ferrobulloni.it](http://www.ferrobulloni.it) Email [info@ferrobulloni.it](mailto:info@ferrobulloni.it)

