

Un errore enorme sottovalutare la qualità del palo

Una rete inadeguata può sempre essere facilmente sostituita - Un paletto, no! Non è difficile immaginare quali sono i problemi che l'acquirente può e ha il diritto di chiedere quando si arrugginisce o non supportano la rete a causa di uno spessore del tutto insufficiente.

Spessore insufficiente

il costo è più elevato di quello che vale

Plastificazione
che non rispetta la normativa **REACH** (tossico)

Made in ?...?

Acciaio non certificato
(interdetto in Europa)

Spessore garantito con peso superiore al 15%

il costo è sicuramente inferiore a quello che vale

Plastificazione
poliestere puro 100% senza **TGIC** e secondo la normativa **REACH**

Fosfatazione

Sabbiatura


Acciaio certificato (obbligatorio)

Made in Italy

Acquista "Made in Italy"


La nostra plastificazione ...

Un nuovo processo elettrostatico permette di depositare sulle facce del paletto la stessa quantità di poliestere. Abbiamo protetto i punti più vulnerabili dalla ruggine.



... e la zincatura a caldo

Recentemente abbiamo migliorato significativamente l'aspetto dei nostri pali zincati. Grazie alla sabbiatura prima del decapaggio, abbiamo ottenuto, oltre alla maggiore durata, ottime finiture.



Ferro Bulloni Italia SpA

Via Calvenzana Inferiore, 1 - 23849 ROGENO (LC)
Tel. 031 - 865212 - Fax. 031 - 865749

www.ferrobulloni.it Email info@ferrobulloni.it

